

## 耐震診断未実施建築物一覧表（渋谷区）

＜条例第12条第1項第1号及び第2号に基づく公表＞

No.	所在地	その他	公表日
1	渋谷区渋谷1丁目7番3号 （国道246号（青山通り））	名称：三雄ビル 構造：鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 階数：9階 用途：SRC/RC	平成29年3月28日
2	渋谷区神泉町8丁目2号 （国道246号（玉川通り））	名称：神泉ビル 構造：不明 階数：5階 用途：不明	平成29年3月28日